MACADAM

RAPPORT D'EXPERTISE (1)

XP-101389201

Identification du véhicule

Marque	**RENAULT**	Immatriculation	**AB-098-RV**
Modèle	**CLIO**	Date 1ère M.C.	**01/07/2009**
Version			
N° de châssis	**VF1BRA00641588626**		
Client	**Mercier**		
Km. compteur	**53383**		
Couleur	**Rouge**		
Metallisé			

Pneus Eté	**195/50/16/88/V Métal léger** **AVG: Hankook: 50% - ARG: Hankook: 20%** **AVD: Hankook: 65% - ARD: Hankook: 25%**
Pneus Hiver	

Date & lieu d'expertise

Date 26/08/2015 11:00:00

Adresse MERCIER
71 AVENUE DE FLANDRE5

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

✗ Certificat d'immatriculation

✓ Manuel d'utilisation

✓ Carnet d'entretien

5 Nbre sièges

5 Nombre appuis-têtes

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	**Coût facturable**
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
11271678	Pare-chocs AV	Cassé	Le - Remplacer et peindre	208,42	19,20	57,60	33,60		318,82
11271683	Aile ARD	Bosses	LI - Réparer + peindre		72,00	129,60	75,60		277,20
11271693	Porte AVG	Bosse	LI - Réparer + peindre		72,00	120,00	70,00		262,00
11271682	Coffre	Bosses	LI - Réparer + peindre		72,00	115,20	67,20		254,40
11271691	Aile AVD	Griffe	Peindre			115,20	67,20		182,40
11271680	Pneu AVG	Déchirure	E - Remplacer	168,00					168,00
11271687	Garniture bas de caisse ext D	Cassé	Le - Remplacer et peindre	59,55	9,60	57,60	33,60		160,35
11271692	Garniture bas de caisse ext G	Cassé	Le - Remplacer et peindre	59,55	9,60	57,60	33,60		160,35
11271679	Jante alu AVG	Griffe	Forfait			72,00	42,00		114,00
11271690	Intérieur	Sale	Forfait					96,00	96,00
11271681	Pare-chocs AR	Griffe	Peindre			57,60	33,60		91,20
11271684	Vitre triangle ARD	Cassé	E - Remplacer	38,23	48,00				86,23
11271694	Cache bagages	Trou	E - Remplacer	79,56	4,80				84,36
11271688	Accoudoir AV C	Cassé	E - Remplacer	46,77	19,20				65,97
11271686	Porte AVD	Petite bosse	Acceptable						Non facturé

11271685	Porte ARD	Petite bosse	Acceptable						Non facturé
11271689	Volant	Usé	Acceptable						Non facturé

(1) Expertise realisée par:

MACADAM

Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 48€ HT
Taux de main d'oeuvre peinture: 48€ HT
Taux des ingrédients peinture: 28€ HT
Taux de main d'oeuvre divers:48€ HT

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2321,28 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	464,26 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**2785,54 €**

11271678 Pare-chocs AV | Cassé | Le - Remplacer et peindre

11271683 Aile ARD | Bosses | LI - Réparer + peindre

11271693 Porte AVG | Bosse | LI - Réparer + peindre

11271682 Coffre | Bosses | LI - Réparer + peindre



11271691 Aile AVD | Griffe | Peindre

11271680 Pneu AVG — Déchirure — E - Remplacer

11271687 Garniture bas de caisse ext D — Cassé — Le - Remplacer et peindre

11271692 Garniture bas de caisse ext G — Cassé — Le - Remplacer et peindre

11271679 Jante alu AVG — Griffe — Forfait

11271690 Intérieur — Sale — Forfait

11271681	Pare-chocs AR	Griffe	Peindre

11271684	Vitre triangle ARD	Cassé	E - Remplacer

11271694	Cache bagages	Trou	E - Remplacer

11271688	Accoudoir AV C	Cassé	E - Remplacer

11271686	Porte AVD	Petite bosse	Acceptable

11271685	Porte ARD	Petite bosse	Acceptable

11271689	Volant	Usé	Acceptable